

# 大埔虎山加油站扩建项目 竣工环保自行验收检查组意见

2018年9月16日，中国石化销售有限公司广东梅州石油分公司组织召开大埔虎山加油站扩建项目竣工环境保护自行验收现场验收会。现场验收组有建设单位（中国石化销售有限公司广东梅州石油分公司）、验收报告编制单位（梅州市绿邦环保科技有限公司）、验收监测单位（广东中润检测技术有限公司）、大埔县环境保护局等单位代表和2名专业技术专家（名单附后）。验收检查组现场查阅并核实了项目建设和运营期环保工作的落实情况。经认真研究讨论，提出验收意见如下：

## 一、项目基本情况

中国石化销售有限公司广东梅州石油分公司大埔虎山加油站扩建项目（以下简称“项目”）注册营业场所为梅州市大埔县湖寮镇西环路368号（ $24^{\circ} 20' 52''$  N,  $116^{\circ} 40' 40''$  E），该项目扩建前占地面积 $4285.46\text{m}^2$ ，建筑面积 $522\text{m}^2$ ，包括加油棚、站房等建筑物。油站设3个卧式埋地油罐，其中1个 $30\text{m}^3$ 柴油罐、2个 $30\text{m}^3$ 汽油罐，折计油罐总容积为 $75\text{m}^3$ ，属于三级加油站。并通过大埔县环境保护局颁发广东省污染源排污许可证，编号为4414222010000010。

本项目总投资200万元，对大埔虎山加油站更换双层油罐及配套管线，改造行车罐区，新建卸油口、消防间。新增2根加油棚立柱，新建加油棚，新设2台4机枪，安装喷淋降温系统。新增自动洗车系统一套。站房布局调整（设置便利店、点钞室、卫生间），增设保险、电信和汽服卖场，更换收银台及背柜、安装3门冰柜、高清监控系统，安装吸顶空调、风幕柜、扫码购等，进行标准装修，重设仓库。扩建后，设4个 $30\text{m}^3$ 油罐，其中3个 $30\text{m}^3$ 汽油罐，1个 $30\text{m}^3$ 柴油罐，折计油罐总容积为 $105\text{m}^3$ ，属于二级加油站。



2017年12月公司委托长沙振华环境保护开发有限公司完成了该项目的环境影响报告表的编制，并于2018年1月22日取得了大埔县环境保护局的审批意见（埔环建[2018]2号）。

扩建后项目年销售成品油5778吨/年，其中0#柴油719吨/年、92#汽油2700吨/年、95#汽油1900吨/年、98#汽油459吨/年；年清洗、美容汽车10000辆。

## 二、验收监测结果

根据梅州市绿邦环保技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》内容，验收监测期间建设项目销售能力达到设计能力的103%，洗车量达到设计能力的65%，生产状况基本稳定。

### （一）废水

汽车冲洗废水经沉砂隔油池及光催化氧化洗车循环水设备处理后循环回用，地面清洗废水经隔油隔渣池处理和生活污水经三级化粪池及隔油隔渣池处理后排入市政污水管网。废水中各污染物排放浓度符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值要求。

### （二）废气

项目已设置了卸油和加油油气回收系统，监测结果表明，油站大气污染物排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求。

### （三）噪声

监测期间所有监测点昼间和夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4a类标准限值。

### （四）固体废物

项目营运期生活垃圾设置垃圾收集桶收集生活垃圾后，当天交由环卫部门统一清运处理。项目营运期罐底油泥属于《国家危险废物名录》中的HW08废矿物油，约5年清理一次，由中国石化销售有限公司广东梅州石油分公司统一委托有资质的单位收集清运，现暂未有

油泥产生。废包装瓶（桶、盒）、废包装材料及废水处理设施收集的污泥不属于危险废物，交由环卫部门统一处理。

### （五）报告结论

大埔虎山加油站扩建项目根据验收监测结果显示，各污染物浓度均在排放标准限值以内，该项目可通过本次的环境保护竣工验收。

### 三、结论

大埔虎山加油站扩建项目实施过程中按照项目环评文件及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，污染物排放达到国家相关排放标准，执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，落实了环境影响报告书及其批复要求，已具备项目竣工环境保护验收条件，现场验收组提出以下要求：

（一）完善各污水管网的标识；

（二）完善项目水平衡情况；

（三）加强对各生产设备和环保设施的日常管理与维护工作，使其处于良好的运行状态，确保污染物能稳定达标排放，并定期委托有资质的环境监测部门进行排放污染物监测。

待完成上述要求后，根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，将本项目验收意见和验收监测报告在公司公示栏和公众网站上进行公示；公示结束后5个工作日内，应当登陆“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报相关信息；在公示完10个工作日内将相关验收资料报送原环评审批部门。

附件：自行验收现场检查组成员名单

中国石化销售有限公司广东梅州石油分公司

2018年9月16日



中国石化销售有限公司广东梅州石油分公司大埔虎山加油站扩建项目

竣工环境保护验收工作组成员名单

2018年9月16日

序号	工作单位	姓名	职务/职称	联系电话
1	梅州市环境保护局	赵相木		2336929
2	梅州市环境技术中心	陈剑红	高工	2330653
3	大埔县环境保护局	陈建春		5537662
4	大埔县环境保护局	连小兴		5537662
5	梅州石油分公司大埔经营部	黄利华	环评师	1375053128
6	中石化梅州分公司	赖真	主任	13823860918
7	中石化梅州石油分公司	曾咏棠	主任	13923010060
8	中石化大埔经营部	李新华	副经理	1824915555
9	石化虎山加油站	李启强	站长	13824899887
10	梅州市绿邦环保科技有限公司	曾志峰	环评师	1375061695
11	广东中润控制技术股份有限公司	唐金全	技术员	18038287313

